


<<앞바퀴 측정>>


항목	표준값 파라미터			측정 결과	조정 결과
	최소값	표준값	최대값		
좌측 캠버	-1.00	-0.50	0.00		
우측 캠버	-1.00	-0.50	0.00	-0.21	
좌측 캐스터	+4.67	+5.17	+5.67	-0.28	-0.16
우측 캐스터	+4.67	+5.17	+5.67	+4.87	-0.30
좌측 S.A.I.	0.00	0.00	0.00	+4.57	+4.89
우측 S.A.I.	0.00	0.00	0.00	+14.22	+4.65
좌측 토	-0.04	+0.06	+0.16	+13.50	+14.22
우측 토	-0.04	+0.06	+0.16	+0.09	+13.50
				-0.10	-0.03
					+0.12

<<뒷바퀴 측정>>

좌측 캠버	-1.50	-1.00	-0.50	-1.14	-0.91
우측 캠버	-1.50	-1.00	-0.50	-0.92	-1.00
좌측 토	-0.01	+0.09	+0.19	-0.44	+0.09
우측 토	-0.01	+0.09	+0.19	+0.31	+0.08



- L 12= 1793
- L 34= 1833
- L 13= 2890
- L 24= 2898



	Left	Right
허브 베어링	✓ ✗ ⚙ ?	✓ ✗ ⚙ ?
등속 조인트	- - - -	- - - -
핸들기어	- - - -	- - - -
타이 로드 엔드	- - - -	- - - -
볼 조인트	- - - -	- - - -



고객 이름: _____
 전화번호: _____

전화번호: company telephone.
 주소: company address.
 thank you 000

0 KM

자동차부품 납품 및 대금 청구서 (청구권)

<서울산서비스기아오토류>

보험회사 귀중

일자 : 2024-11-22

페이지 2 of 2

차량제원	수리차량(피해차)	가해차량	접보번호	
등록번호	195호1229		사업자번호	610-81-98824
차종	그랜저GN7		상호	(주)울산종합상사
차주/차대번호	[REDACTED]		대표자	이학선
수리공장명	서울산서비스기아오토류	주소	울산광역시 남구신정동 588-6	
차량관리번호	202411-00410	담당자	TEL	052-273-5555
청구합계액 (부가세포함)	2,871,770		보험사지급액	
			공정인수확인	
			조사자 확인	

위 차량에 대한 수리부품으로 귀사(위 수리공장)가 주문한 아래 부품을 납품하였기에 그 대금을 청구합니다. 차량관리번호: 202411-00410

부품번호	한글부품명	수량	단가	금액	감가상각액
합계: 2,871,770	책임비율:			청구금액:	
특이사항 :					

출력일시: 2024-11-22 15:55:15

출력자 ID: DA31204

자동차부품 납품 및 대금 청구서 (청구전)

<서울산서비스기아오토류> 보험회사 귀중 일자 : 2024-11-22 페이지 1 OF 2

차량계권	수리차량(비력자)		가해차량	검보번호	
등록번호	195호1229			사업자번호	610-81-98824
차종	그랜저GN7			상호	(주)울산종합상사
차주/차대번호	KMIN141DBPA019893			대표자	이학선
수리공장명	서울산서비스기아오토류		주소	울산광역시 남구신정동 588-6	
차량관리번호	202411-00410	담당자		TEL	052-273-5555
청구합계액 (부가세포함)	2,871,770				
				보험사지급액일액	
				공장인수확인	
				조사자 확인	

위 차량에 대한 수리부품으로 귀사(위 수리공장)가 주문한 아래 부품을 납품하였기에 그 대금을 청구합니다. 차량관리번호: 202411-00410

부품번호	한글부품명	수량	단가	금액	감가상각액
H 86510N1010	*865E1 / 865E2 꼭* / 커버 어셈블리-프론트 범퍼	1	143,000	143,000	
H 66320N1000	관벌 어셈블리-팬더, 우측	1	185,900	185,900	
H 54651N1000	스트러트 어셈블리-프론트 오픈쪽	1	81,400	81,400	
H 54501N1000	암 컴플리트-프론트 하부,우측	1	86,900	86,900	
K 54612L1000	베어링-스트러트	1	12,320	12,320	
K 51730L1000	허브 어셈블리-프론트 휠 / H 지고	1	97,900	97,900	
H 54610N1900	인슐레이터 어셈블리-스트러트	1	14,740	14,740	
H 56825L2000	렌드 어셈블리-타이 로드 우측	1	10,340	10,340	
K 51711L8500	너클-프론트 액슬, 우측	1	60,170	60,170	
K 54830L1000	링크어셈블리-프론트 스테빌라이저	1	10,230	10,230	
K 51756L1100	커버-프론트 브레이크 디스크 디스트 오픈	1	3,960	3,960	
H 92209N1000	램프 어셈블리-센터 포지션	1	731,500	731,500	
H 85110T6000	미러 어셈블리-리어 뷰 인사이드	1	124,300	124,300	
H 865E1N1000	브라켓-프론트 범퍼 어퍼 서포트 좌측	1	2,640	2,640	
H 865E2N1000	브라켓-프론트 범퍼 어퍼 서포트 우측	1	2,640	2,640	
H 86812N1000	가드 어셈블리-프론트 휠,우측	1	28,820	28,820	
H 86551N1000	브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측	1	1,430	1,430	
H 86552N1000	브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측	1	1,430	1,430	
H 87752N1000A2B	몰딩 어셈블리-사이드 실,우측	1	155,100	155,100	
H 57700N1000	기어 & 링크리지 어셈블리-MDPS	1	1,117,050	1,117,050	

출력일시: 2024-11-22 15:55:15

출력자 ID: DA31204

작업내용

부품

구분	수량	단가	계	공임
A	1			
				172,490
				22,560
				7,050
				14,100
				9,400
				9,400
				10,340
				7,050
				7,050
				25,850
				17,860
				14,570
				21,150
				29,610
				37,130
				13,630
				13,630

부품	공임	소계	부가가치세	총액
----	----	----	-------	----

[자동차관리법] 제 58조제4항 및 같은 법 시행규칙 제 134조제2항에 따라 위와 같이 발급합니다.

2024년 11월 23일

작성자

박성진 (서명 또는 인)

대표이사

정진철 (서명)

- 정비업자가 점검, 정비의 잘못으로 다음구분에 따른 기간중 발생하는 고장 등에 대하여는 무상점검, 정비를 합니다. (「자동차관리법 시행규칙」 제 134조 제 1항 제 2호)
 - 가. 차령 1년미만 또는 주행거리 2만킬로미터 이내의 자동차 : 점검,정비일로부터 90일 이내
 - 나. 차령 3년미만 또는 주행거리 6만킬로미터 이내의 자동차 : 점검,정비일로부터 60일 이내
 - 다. 차령 3년이상 또는 주행거리 6만킬로미터 이상의 자동차 : 점검,정비일로부터 30일 이내
- 이 내역서는 2부를 작성, 정비의뢰자에게 1부를 교부하고, 정비사업자는 1부를 1년간 문서 또는 전자자료로 보관하여야 합니다.
- 부품의 구분란에는 다음에 따라 기재하여야 합니다.
 - 가. 자동차 제작사 및 부품업체가 공급하는 신품(자동차 제작사의 경우에는 사후관리용 보증부품을 포함합니다.): A
 - 나. 재제조품: B
 - 다. 중고품(재생품을 포함합니다): C
 - 라. 인증대체부품: D
 - 마. 수입부품: F

※ 재생정비한 원동기를 부품으로 사용한 경우에는 별지 제92호서식의 원동기재생정비사실확인서를 첨부하여야 합니다.