


중고자동차성능·상태점검기록부 (□ 자동차가격조사·산정 선택)
제 6924008558호 ※ 자동차가격조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.

자동차 기본정보 (가격산정 기준가격은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)			
①차명	레인지로버 이보크 P250 (세부모델:)	②자동차등록번호	242우6909
③연식	2020	④검사유효기간	2024-04-17 ~ 2026-04-16
⑤최초등록일	2020-04-17	⑦변속기종류	☒ 자동 ☐ 수동 ☐ 세미오토
⑥차대번호	SALZA2BX6LHD54153	☐ 무단변속기 ☐ 기타 ()	
⑧사용연료	☒ 가솔린 ☐ 디젤 ☐ LPG ☐ 하이브리드 ☐ 전기 ☐ 수소전기 ☐ 기타	가격산정기준가격	0 0 0 0 0만원
⑨원동기형식	PT204	⑩보증유형	☐ 자가보증 ☒ 보험사보증 [KB]

자동차 종합상태 (색상, 주요옵션, 가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)			
⑪사용이력	상태	항목해당부품	가격조사·산정액 및 특기사항
주행거리 및 계기상태	☒ 양호 ☐ 불량	현재 주행거리 [41,350Km]	만원
차대번호 표기	☐ 많음 ☐ 보통 ☒ 적음		만원
배출가스	☒ 양호 ☐ 부식 ☐ 훼손(오손)	☐ 상이 ☐ 변조(변타) ☐ 도말	만원
류닝	☒ 일산화탄소 ☒ 탄화수소	☐ 매연 0.12% 2ppm, %	만원
특설이력	☒ 없음 ☐ 있음 ☐ 적법 ☐ 불법	☐ 침수 ☐ 화재	만원
용도변경	☒ 없음 ☐ 있음	☐ 렌트 ☐ 영업용	만원
색상	☐ 무채색 ☐ 유채색	☐ 전채도색 ☐ 색상변경	만원
주요옵션	☐ 없음 ☐ 있음	☐ 섀시업 ☐ 네비게이션 ☐ 기타	만원
리콜대상	☒ 해당없음 ☐ 해당	☐ 이행 ☐ 미이행	

사고·교환·수리 등 이력 (가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)
※ 상태표시 부호: x (교환), w (관급 또는 응접), A (흡집), U (요철), C (부식), T (손상)
※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시



⑫사고이력 (유의사항 4참조)	☒ 없음 ☐ 있음	단순수리	☒ 없음 ☐ 있음
⑬교환·판금 등 이상부위	가격조사·산정액 및 특기사항		
외판 부위	만원		
1. 후드			
2. 프론트휀더			
3. 도어			
4. 트렁크리드			
5. 라디에이터 서포트(볼트체결부품)			
6. 쿼터패널(리어휀더)			
7. 루브패널			
8. 사이드실 패널			
9. 프론트패널			
10. 크로스멤버			
11. 인사이드패널			
12. 트렁크롤로어			
13. 리어패널			
14. 사이드멤버			
15. 휠하우스			
16. 필러패널 (□A, □B, □C)			
17. 패키지트레이			
18. 대쉬패널			
19. 폴로어패널			

자동차 세부상태 (가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)			
⑭주요장치	항목해당부품	상태	가격조사·산정액
자기진단	원동기	☒ 양호 ☐ 불량	만원
	변속기	☒ 양호 ☐ 불량	
	작동상태(공회전)	☒ 양호 ☐ 불량	
원동기	오일 누유	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	만원
	오일 유량	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	실린더 커버(로커암 커버)	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	실린더 헤드/개스킷	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	실린더 볼록/오일팬	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	오일 유량	☒ 적정 ☐ 부족	
변속기	냉각수	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누수	만원
	워터펌프	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누수	
	라디에이터	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누수	
동력전달	냉각수 누수	☒ 적정 ☐ 부족	만원
	커먼레일	☐ 양호 ☐ 불량	
	자동변속기 (A/T)	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	수동변속기 (M/T)	☒ 적정 ☐ 부족 ☐ 과다	
	기어변속장치	☐ 양호 ☐ 불량	
	오일유량 및 상태	☐ 적정 ☐ 부족 ☐ 과다	
조향	작동상태(공회전)	☐ 양호 ☐ 불량	만원
	클러치 어셈블리	☐ 양호 ☐ 불량	
	등속조인트	☒ 양호 ☐ 불량	
	추진축 및 베어링	☒ 양호 ☐ 불량	
	디퍼렌셜 기어	☒ 양호 ☐ 불량	
	동력조향 작동 오일 누유	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
제동	스티어링 펌프	☒ 양호 ☐ 불량	만원
	스티어링 기어(MDPS포함)	☒ 양호 ☐ 불량	
	스티어링조인트	☒ 양호 ☐ 불량	
	파워조향호스	☒ 양호 ☐ 불량	
	타이어로드엔드 및 볼 조인트	☒ 양호 ☐ 불량	
	브레이크 마스터 실린더오일 누유	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
전기	브레이크 오일 누유	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	만원
	배력장치 상태	☒ 양호 ☐ 불량	
	발전기 출력	☒ 양호 ☐ 불량	
	시동 모터	☒ 양호 ☐ 불량	
	와이퍼 모터 기능	☒ 양호 ☐ 불량	
	실내송풍 모터	☒ 양호 ☐ 불량	
고전원 전기장치	라디에이터 팬 모터	☒ 양호 ☐ 불량	만원
	윈도우 모터	☒ 양호 ☐ 불량	
	충전구 절연 상태	☐ 양호 ☐ 불량	
	구동축전지 격리 상태	☐ 양호 ☐ 불량	
연료	고전원전기배선 상태(접속단자,피복,보호기구)	☐ 양호 ☐ 불량	만원
	연료누출(LP가스포함)	☒ 없음 ☐ 있음	
자동차 기타정보 (이 항목은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)			
항목			가격조사·산정액
수리필요	외장	☐ 양호 ☐ 불량	만원
	광택	☐ 양호 ☐ 불량	
	휠	☐ 양호 ☐ 불량	
	타이어	☐ 양호 ☐ 불량	
	유리	☐ 양호 ☐ 불량	
기본품목	보유상태	☐ 없음 ☐ 있음 (☐ 사용설명서 ☐ 안전삼각대 ☐ 잭 ☐ 잭)	